

Ersatzteile

Wer weiß was?

Wulf Gaertner Autoparts mit Firmensitz in Hamburg entwickelt und vertreibt Ersatzteile, vor allem für den Bereich Fahrwerk, mit bezüglich Dauerhaltbarkeit verbesserten Produkteigenschaften. Ab sofort können sich Werkstattprofis an diesem Entwicklungsprozess beteiligen, indem sie dem Anbieter Informationen liefern: Welche Teile welcher Fahrzeugbaureihen fallen besonders oft frühzeitig aus? Die Antwort kennen Mitarbeiter sowohl von markengebundenen als auch von freien Betrieben. Die Kommunikation findet über die Internetseite www.meyle.com statt. „Über das neue Feedbackformular können Kfz-Betriebe wie bei Schulungen oder Messen jetzt einfach, direkt und schnell



Bild: Wulf Gaertner

mit uns in Kontakt treten und uns ihre Anregungen zur Verbesserung unseres Meyle-HD-Sortiments mitteilen“, erklärt Sven Nielsen, technischer Leiter bei Wulf Gaertner Autoparts. Profis aus Werkstätten

und Autohäusern, die sich bis zum 30. Juni 2010 an der Internet-Umfrageaktion beteiligen, winken attraktive Preise von Apple, beispielsweise ein iPad als Hauptpreis sowie ein iPod touch und ein iPod nano.



meist geklickte Artikel im Mai

1. Rückruf BMW-Motorräder
2. Verabschiedung neuer GVO
3. Urteil Servicevertragskündigung
4. Tipp: keine Werbung mit TÜV
5. Fahrbericht Alfa Romeo Giulietta

zusätzliche Informationen zu...

- ✓ Service-Flatrates der Hersteller: www.autoservicepraxis.de/flatrates
- ✓ Herstellerunterstützung bei Smart Repair: [.../smartrepair](#)

Frage der Woche (3. bis 9. Mai 2010)

Decken sich Ihre Werkstatteinfahrungen mit den Aussagen der vermeintlich repräsentativen ADAC-Pannenstatistik?

- ✓ ja, weitgehend: 13 %
- ✓ teilweise: 19 %
- ✓ der Statistik des von einigen Herstellern bezahlten Pannendienstleisters ist nicht zu trauen: 67 %

Ersatzteile

Knotenpunkt

Mitte Mai nahm Ersatzteillieferant Klarius in Unna (Nordrhein-Westfalen) ein neues Zentrallager in Betrieb. Es versorgt Großhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Skandinavien und Polen, was laut Anbieter vom Standort Unna aus wegen vorhandener Logistik besonders schnell erfolgen kann. Auf der Basis einer Bestellannahme bis 17.45 Uhr und ohne Fixierung von Mindestbestell-

mengen innerhalb Deutschlands ist laut Klarius der Nachtversand in alle Postleitzahlengebiete der Bundesrepublik umsetzbar. Ebenfalls möglich sei die Bestellung von Stückgut und Direktabholung. Im neuen Zentrallager mit 2.000 Quadratmetern Lagerfläche sind derzeit 7.000 Schalldämpfer-, 850 Katalysator- und 650 Lambdasonden-Referenzen sowie 2.000 Anbau- und Montageteile abrufbar.



Bild: Klarius

Internet

Doppelt gewinnen

Internet-Technologien werden immer anwendungsfreundlicher. Das kommt auch Nutzern des Internet-Dienstes www.autoservicepraxis.de zugute. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, über „mein asp“ die Informationen nach Ihren individuellen Interessengebieten zusammenzustellen.

Ganz einfach, schnell und komfortabel. Dennoch wollen wir uns für Ihre Bemühungen bedanken und verlosen unter den ersten 200 Teilnehmern, die ihr Benutzerkonto aktiviert haben, einen iPod touch 8GB. Alle Teilnehmer können zwei iPod touch 8GB und ein iPad 16GB gewinnen.



Bild: Apple

Rückrufe (tagesaktuell unter www.autoservicepraxis.de/rueckrufe)

Marke	Baureihe	Produktionszeitraum	Stückzahl (D)	Ursache/Wirkung/Abhilfemaßnahme	Vollzug erkennbar an
BMW	Boxermotor-Baureihen, K 1200 GT	August 2006 bis Mai 2009	insgesamt 23.801	verspannter Einbau der Vorderrad-Bremsleitung/vibrationsbedingte Leckage/Nachrüstung einer zusätzlichen Hülse am Druckmodulator	zusätzliche Hülse am Druckmodulator
Chevrolet	Aveo 1.2 und 1.4	MJ 2009, FIN-Bereich 9W055143 bis ...9089	197	Radnabenmutter hinten links nicht korrekt angezogen und gesichert/Lösen der Radnabe/Erneuerung der Radnabenmutter, ggf. der gesamten Radnabe	keine Angabe
Citroën	Berlingo III	Januar 2009 bis August 2009	rund 3.100	sich drehende Kugelgelenke am Heckklappendämpfer/Heckklappe wird nicht gehalten/Erneuerung der Kugelgelenke	keine Angabe
	Jumpy 1.6 Diesel	März 2007 bis Juli 2009	850	Feuchtigkeitseintritt über das Handbremsseil in die hintere Trommelbremse/Korrosion, vorzeitiger Verschleiß/Anbringung einer Dichtung am Eingang des Handbremsseils, Erneuerung der Bremsbeläge	Dichtung am Eingang des Handbremsseils
	Jumpy 2.0 Diesel	Januar 2007 bis Juli 2008	2.444	ungenügender Abstand zwischen Kraftstoffrücklaufleitung und Geräuschdämmung/reibungsbedingte Leckage/Einbau eines zusätzlichen Leitungshalters	zusätzlicher Leitungshalter
Fiat	Scudo 1.6 Diesel	März 2007 bis Juli 2009	192	Feuchtigkeitseintritt über das Handbremsseil in die hintere Trommelbremse/Korrosion, vorzeitiger Verschleiß/Anbringung einer Dichtung am Eingang des Handbremsseils, Erneuerung der Bremsbeläge	Dichtung am Eingang des Handbremsseils
	Scudo 2.0 Diesel	Januar 2007 bis Juli 2008	rund 4.600	ungenügender Abstand zwischen Kraftstoffrücklaufleitung und Geräuschdämmung/reibungsbedingte Leckage/Einbau eines zusätzlichen Leitungshalters	zusätzlicher Leitungshalter
Lamborghini	Murciélago LP 640 Coupé und Roadster	MJ 2007 und 2008	rund 1.000	ein Schweißpunkt der Kraftstoffpumpenhalterung im Tankinneren löst sich/Leckage/Erneuerung des Tanks	Eintrag ins Serviceheft
Lexus	LS 460, LS 460L, LS 600h, LS 600hL	MJ 2010	3	Störung im VGRS-Lenkensystem/verzögerte Rückkehr des Lenkrads in Geradeausstellung beim Rangieren oder Wenden mit vollem Lenkeinschlag und schnellem Zurücklenken/Aufspielen geänderter VGRS-Software	keine Angabe
Mercedes-Benz	Sprinter mit R4-Dieselmotor (95 u. 110 kW)	Januar 2006 bis März 2009	rund 34.700	Vlieseinsatz des Ölabscheiders setzt sich zu/Druckanstieg im Kurbelgehäuse, Ölaustritt/Erneuerung des Ölabscheiders, Aufspielen geänderter Motorsoftware	keine Angabe
	Sprinter mit Zubehör-Dachgepäckträger	Trägerkauf in 2006 oder 2007	rund 80 (geschätzt)	im unbeladenen Zustand vibrierende vordere Querstrebe des Trägers/Bruchgefahr/Erneuerung des Trägers (Wiederholung des Rückrufs vom Sommer 2008, vgl. asp 9/2008, Seite 7; kostenloses Servicetelefon 00800/97777777)	keine Angabe
Peugeot	Partner III	Januar 2009 bis August 2009	rund 3.100	sich drehende Kugelgelenke am Heckklappendämpfer/Heckklappe wird nicht gehalten/Erneuerung der Kugelgelenke	keine Angabe
	Expert III 1.6 Diesel	März 2007 bis Juli 2009	588	Feuchtigkeitseintritt über das Handbremsseil in die hintere Trommelbremse/Korrosion, vorzeitiger Verschleiß/Anbringung einer Dichtung am Eingang des Handbremsseils, Erneuerung der Bremsbeläge	Dichtung am Eingang des Handbremsseils
	Expert III 2.0 Diesel	Januar 2007 bis Juli 2008	2.087	ungenügender Abstand zwischen Kraftstoffrücklaufleitung und Geräuschdämmung/reibungsbedingte Leckage/Einbau eines zusätzlichen Leitungshalters	zusätzlicher Leitungshalter
Porsche	Boxster Spyder	MJ 2011	526, davon 26 in Kundenhand	Verriegelungshaken des Sonnensegels greift nicht korrekt in den Windschutzscheibenrahmen/Sonnensegel nicht verriegelbar/Erneuerung der Verriegelung	keine Angabe
Toyota	Land Cruiser mit KDSS	keine Angabe	420	spätes Eingreifen des ESP/problematisches Fahrverhalten in schnellen Kurven/Aufspielen geänderter ESP-Software	keine Angabe
VW	Pkw mit Navigationssystem RNS 510	keine Angabe	rund 5.500	temporärer Ausfall des Navigationssystems bei einigen Stadtteilen (zum Beispiel Braunschweig Watenbüttel oder Rüningen) und Zieleingabe über Sprachsteuerung/Neustart nur nach zehn Minuten Busruhe/Ersatz der DVD V6 durch V6.1	Eintrag ins Serviceheft
Yamaha	WR125R (Typ DE07) mit 80-km/h-Drosselkit YZF-R125	Selektion nach FIN	keine Angabe	Drosselkit schaltet bei 80 km/h nur die Zündung, nicht aber die Kraftstoffzufuhr ab/unverbrannter Kraftstoff gelangt zum Katalysator, entzündet sich und zerstört den Katalysator, periphere Teile fangen Feuer/Ersatz des Zulieferer-Drosselkits durch ein Yamaha-eigenes Produkt, Erneuerung der Abgasanlage	Yamaha-eigener Drosselkit, Markierung oberhalb der letzten Ziffer der FIN, Eintrag in den Papieren
	mit 80-km/h-Drosselkit		rund 4.000		



Bild: Diehl

In eigener Sache

Erfolge in Folge

asp-Redakteur Bernd Reich (42) ist Träger des ersten Preises beim Journalistenwettbewerb Wort und Werkstatt 2010. In der fünften Auflage des von Werbas AG und Schaeffler Automotive Aftermarket OHG unterstützten Wettbewerbs setzte er sich gegen 21 Kollegen aus Deutschland und Österreich durch. Platz zwei ging an Stefan Dominsky, Platz drei zugleich an Jan Rosenow und Konrad Wenz (kfz-betrieb).

Überzeugt hat die sechsköpfige Jury der in asp 9/2009 erschienene Artikel „Risiko Partikel“ – Thema: Laserstreulichtmessung als AU-Verfahren –, und zwar durch Aktualität, Praxisrelevanz und Informationswert sowie Originalität und Sprache. Vor Bernd Reich konnten sich bereits Frank Schlieben (2006), Peter Diehl (2007) und Eva Elisabeth Ernst (2008, alle asp) über diese Auszeichnung freuen.

Gewinnchance

100.000.000 Bremsbeläge

... hat TRW bislang produziert. Für TRW Automotive Aftermarket ein Grund für eine Werbeaktion, an der wie folgt teil-genommen werden kann: An speziellen Bremsbelagkartons ver-raten Sticker, dass sich darin ein Code befindet. Hat man zehn Codes beisammen, lässt sich auf der Internetseite www.100miopads.com im Bereich Musikdown-loads ein Song herunter-laden. Trägt sich der Teil-



Bild: TRW

nehmer auf der gleichen Internetseite im Bereich Golden Pad ebenfalls ein, hat er die Chance auf einen massiv goldenen Bremsbelag im Wert von 20.000 Euro. Der Gewinner wird auf dem Stand von TRW auf der Automechanik 2010 in Frankfurt/Main ermittelt.

Kurzmeldungen

Blitzlicht-Spalte

Die US-Pkw-Marke Mercury wird ein-gestellt. Nach 71 Jahren lässt Ford die Produktion am Jahresende auslaufen. Der Grund sei die zu große Nähe zur Stammmarke. Die Kunden sollen zum Umstieg auf Lincoln bewegt werden.

Der Sportwagen-Kleinstserienherstel-ler Melkus (RS 2000) hat seine Internet-seite www.melkus-sportwagen.de in-haltlich und optisch überarbeitet.

Im Zusammenhang mit dem geplan-ten Börsengang von Tesla Motors will sich Toyota am Elektroautohersteller beteiligen. Man will eine GM-Fabrik in Kalifornien reaktivieren, 50 Mio. Dollar investieren, rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und ab 2012 ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen.

Nach Dortmund und Berlin eröffnete der britische Motorradbauer Triumph im Skyline Business Park am Bad Hom-burger Kreuz seine dritte Werksnieder-lassung in Deutschland. Im Internet: www.triumph-ffm.de.

Nachdem VW in Berlin Spandau und Tempelhof Standorte der insolventen Kroymans-Gruppe übernahm, sollen die 10.000 und 20.000 m² großen Betriebe umgebaut und noch 2010 als VW-Autohäuser eröffnet werden.

Nutzfahrzeug-Zulieferer Wabco und C-Teile-Lieferant Würth gründeten mit der Wabcowürth Workshop Services GmbH ein Gemeinschaftsunterneh-men, das europaweit Diagnosesyste-me, Softwarepakete und technischen Kundenservice zur Wartung von elek-tronischen Komponenten und Systeme-n in Nutzfahrzeugen anbietet.